


RAPPORT D'INSPECTION

Inspection automobile pr achat Exemple de pr sentation



NUM RO DE DOSSIER

IA-2026-968714

DATE DE L'INSPECTION

14 octobre 2026

PLAQUE D'IMMATRICULATION

Fictive

NUM RO DE SRIE (VIN)

Fictif

BILAN DES POINTS EXAMINÉS

10

OK

02

SURVEILLER

01

R PARER

D MONSTRATION

Donn es et photographies fictives. Aucun v hicule n a t inspect .

01 / SYNTHÈSE

Les observations à retenir

Trois éléments attirent l'attention dans cet exemple : un défaut esthétique et deux points à surveiller. Les constats ci-dessous sont fictifs.

**R PARER**

EXTÉRIEUR

raflure du pare-chocs arrière

raflure sur le pare-chocs arrière droit et marques esthétiques d'usage. Aucun indice structurel évident n'est indiqué dans ce scénario.

Action suggérée : faire valuer une remise en état cosmétique.

**SURVEILLER**

MOTEUR

Possible suintement moteur

Le rapport fictif signale un léger suintement possible autour de composants accessibles, sans coulement majeur déclaré.

Action suggérée : faire confirmer la source lors d'un contrôle ciblé.

**SURVEILLER**

FREINS / SUSPENSION

Usure des freins à suivre

Usure normale visible des disques. Les plaquettes sont mentionnées comme devant être contrôlées à moyen terme.

Action suggérée : prévoir un contrôle de l'épaisseur des plaquettes.

COMMENT LIRE CE BILAN

OK : aucun point particulier signalé. **surveiller** : suivi recommandé. **r parer** : intervention à envisager. Les statuts ne constituent pas une garantie mécanique.

02 / D. TAIL DES CONTR. LES

Les 13 points examinés

La liste reprend les rubriques et statuts de l'exemple fourni. Elle ne représente pas une inspection réellement réalisée.

EXTÉRIEUR

● Carrosserie - dommages visibles

R. PARER

● Pare-brise et vitres

OK

MOTEUR

● Niveau et état de l'huile moteur

OK

● Fuites visibles

SURVEILLER

● Liquide de refroidissement

OK

● Courroies et durites

OK

FREINS / SUSPENSION

● Disques et plaquettes

SURVEILLER

● Amortisseurs

OK

● Jeu dans la direction

OK

ESSAI ROUTIER

● Comportement moteur

OK

● Transmission

OK

● Freinage

OK

● Bruits ou vibrations

OK

noter : OK signifie uniquement qu'aucune anomalie spécifique n'est inscrite pour cette rubrique dans ce rapport de démonstration.

03 / PHOTOGRAPHIES

Illustrations du véhicule

Six vues fictives pour montrer comment les photographies peuvent accompagner le rapport PDF remis à l'acheteur.



IMAGE FICTIVE

Vue générale
BMW 328i 2015 ext. bleu



IMAGE FICTIVE

Compartment moteur
Éléments accessibles sous le capot



IMAGE FICTIVE

Roue et frein
Disque et jante - vue rapprochée



IMAGE FICTIVE

Pneu
Bande de roulement - vue rapprochée



IMAGE FICTIVE

Carrosserie
raflure du pare-chocs arrière



IMAGE FICTIVE

Tableau de bord
Kilométrage illustratif : 135 214 km

AVERTISSEMENT - RAPPORT DE DÉMONSTRATION

Images générées par intelligence artificielle et données inventées. Aucun constat n'a été établi sur un véhicule réel. Les futurs rapports client seront produits depuis l'application Inspect Auto.